

**Паспорт готовности
КГУ "Общеобразовательная школа №8
города Атбасар отдела образования по
Атбасарскому району управления
образования Акмолинской области"**

Местонахождения: Акмолинская область, г.Атбасар.

Адрес: ул.Кошанбаева, 94, телефон – 5 – 56 -26

Директор школы: Смагулова Рауза Назымбековна

Тип здания: Типовое

Комиссия под председательством:

Наймушиной Н.Г. – руководитель ГУ «Отдел образования Атбасарского района

Члены комиссии:

Смагулова Р.Н. – директор школы;

Едрисова Р.Б. – председатель профсоюзного комитета отдела образования Атбасарского района;

Кузнецов И.И.– инженер ГУ «Отдел образования Атбасарского района»;

Нестеренко Л.Л. – бухгалтер материального отдела ГУ «Отдел образования Атбасарского района»;

Жунусов Ж.А. – завхоз школы

Произвела осмотр и дала следующие заключения по готовности учреждения к началу 2022 – 2023 учебного года.

Дата составления паспорта готовности «2» 06. 2022 года.

Выводы: Комиссия произвела осмотр и дала заключение о готовности КГУ «Общеобразовательная школа №8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

к началу 2022 – 2023 учебного года с учетом имеющихся замечаний и предложений. Посадка деревьев и кустарников продолжается.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Смагулова Р.Н.

Едрисова Р.Б.

Кузнецов И.И.

Нестеренко Л.Л.

Жунусов Ж.А.

Наймушина Н.Г.



№ п/п	Наименование	Оценка	Замечания и предложения
1	Наружный ремонт здания	Хорошо	
2	Реконструкция (да, нет)	Нет	
3	Состояние кровли	Хорошо	
4	Состояние потолка	Хорошо	
5	Состояние пола	Хорошо	
6	Состояние окон, рам, форточек	Хорошо	
7	Состояние дверей	Хорошо	
8	Качество побелки помещения	Хорошо	
9	Качество покраски помещения	Хорошо	
10	Состояние мебели	Хорошо	
11	Наличие и состояние вывески	Соответствует	
12	Осветительная электрическая часть	Соответствует требованиям	
13	Состояние проводки, розеток, выключателей	Хорошее	
14	Состояние светильников	Хорошее	
15	Потребляемая мощность в кВт	Зимнее 1800 кВт Летнее 900 кВт	
16	Столовая	Имеется	
17	Наличие, состояние кабинетов	Хорошее	
18	Двуязычные символики РК	Имеется	
19	Техническое состояние системы отопления	Удовлетворительное	
20	Наличие спортивного инвентаря (да, нет)	Да	
21	Состояние спортивного зала	Хорошее	
22	Состояние прилегающей территории	Хорошее	
23	Состояние ограждение	Хорошее	
24	Наличие и состояние цветников и клумб	Хорошее	
25	Посадка деревьев и кустарников (кол-во)	75	
26	Состояние травяного покрова	Ведется покос	
27	Летняя спортивная площадка	Хорошее	
28	Наличие и состояние внутренних туалетов	Имеются, хорошее	
29	Состояние электроплит	Исправные	
30	Холодильное оборудование	Исправное	
31	Водопровод и краны подпитки воды	Имеется	
32	Потребляемое количество воды	11 м ³ /месяц	
33	Медосмотр персонала (да, нет)	Да	
34	Наличие и состояние наружных туалетов	Не имеются	
35	Обеспеченность уборочным инвентарем	100%	
36	Обеспеченность дез. средствами	Да	

Паспорт готовности

КГУ «Общеобразовательная школа №8

Города Атбасар отдела образования по

Атбасарскому району управления

Образования Акмолинской области»

Паспорт готовности

Место нахождения: Акмолинская область, г.Атбасар

Адрес: ул.Кошанбаева, 94, телефон – 5 – 56 -26

Директор школы: Смагулова Рауза Назымбековна

Тип здания: Типовое

Комиссия под председательством:

Наймушиной Н.Г. – руководитель ГУ «Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской о

Члены комиссии:

Едрисова Р.Б. –председатель Атбасарского филиала профсоюза

Нестеренко Л.Л. – бухгалтер материального отдела ГУ «Отдел образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинскойобласти»;

Гончарова О.В.- завхоз отдела образования ;Смагулова Р.Н. -директор ОШ

№8 Габдулбариева С.Ф. – завхоз школы

Произвела осмотр и дала следующие заключения по готовности учреждения к началу 2023 – 2024 учебного года.

Дата составления паспорта готовности «31» 08 2023 года.

Выводы : Комиссия произвела осмотр и дала заключение о готовности КГУ «Общеобразовательная школа №8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

к началу 2023 – 2024 учебного года с учетом имеющихся замечаний и предложений. Посадка деревьев и кустарников продолжается.

Председатель комиссии:

Наймушина Н.Г.

Члены комиссии:


Едрисова Р.Б. _____

Нестеренко Л.Л. _____

Гончарова О.В. _____

Смагулова Р.Н. _____

Габдулбариева С.Ф. _____



№ п\п	Наименование	Оценка	Замечания и предложения
1.	Наружный ремонт здания	Удовлетворительное	
2.	Реконструкция (да, нет)	Нет	
3.	Состояние кровли	Удовлетворительное	
4.	Состояние потолка	Удовлетворительное	
5.	Состояние пола	Удовлетворительное	
6.	Состояние окон, рам, форточек	Удовлетворительное	
7.	Состояние дверей	Удовлетворительное	
8.	Качество побелки помещения	Удовлетворительное	
9.	Качество покраски помещения	Удовлетворительное	
10.	Наличие и состояние кабинетов	Удовлетворительное	
11.	Двуязычие символики РК	Удовлетворительное	
12.	Состояние мебели	Удовлетворительное	
13.	Наличие и состояние вывески	Соответствует	
14.	Электрическая осветительная сеть	Удовлетворительное	
15.	Состояние проводки розеток, выключателей	Удовлетворительное	
16.	Состояние светильников	Удовлетворительное	
17.	Потребляемая мощность кВт	Зимнее 1800 кВт Летнее 900 кВт	
18.	Столовая	Имеется	
19.	Состояние электроплит	Удовлетворительное	
20.	Холодильное оборудование	Исправное	
21.	Водопровод и краны, подпитки воды	Имеется	
22.	Состояние измерительных приборов	Соответствует требованиям	
23.	Состояние защиты окон (есть, нет)	Есть Удовлетворительное	
24.	Наличие спортивного инвентаря (да, нет)	Да	
25.	Состояние спортивного зала	Удовлетворительное	
26.	Прилегающая территория		Благоустроенная
27.	Состояние ограждения	Удовлетворительное	
28.	Наличие и состояние цветников, клумб	Удовлетворительное	
29.	Посадка деревьев, кустарников (кол-во)	35	Посадка продолжается
30.	Состояние травяного покрова	Удовлетворительное	
31.	Летняя спортивная площадка	Удовлетворительное	
32.	Наличие и состояние внутренних туалетов	Удовлетворительное	
33.	Обеспечение уборочным инвентарем	100%	

34.	Обеспечение дез. средствами (да,нет)	да	
35.	Наличие спортивное оборудования	Имеется	
36.	Медосмотр пед. работников и техперсонала	Есть	
37.	Состояние оборудования мастерских	Удовлетворительное	